

### SCHEDE DI SICUREZZA

Ditta ISOMAX s.r.l.

Zona industriale, snc

85050 – Tito Scalo (PZ)

Tel: 0971-485220

Fax: 0971-485606

e-mail: info@isomaxporte.com

Responsabile Sicurezza: Sig. MECCA GIUSEPPE

# A) MATERIALI:

### PORTA IN LEGNO PER INTERNI MASSELLATA

- **TELAIO:** MDF E1 ACCOPPIATO CON MULTISTRATO DI PIOPPO E RIVESTITO CON PELLICOLA SINTETICA.
- COPRIFILI: MDF RIVESTITO CON PELLICOLA SINTETICA.
- **ANTA:** PROFILI CON STRUTTURA IN ABETE MASSELLATO CON PERIMETRO IN MDF E1 E RIVESTITI CON PELLICOLA SINTETICA. I PROFILI SONO INCOLLATI FRA ESSI O GIUNTATI CON GIUNTI METALLICI.
- BUGNA O PANNELLO: MDF RIVESTITO CON PELLICOLA SINTETICA.
- VETRI:
- ANTINFORTUNISTICI DI SICUREZZA STRATIFICATI A FILO LUCIDO SPESSORE 6 MM
- ANTINFORTUNISTICI DI SICUREZZA STRATIFICATI A FILO LUCIDO SPESSORE 10 MM
- o VETRIFUSIONE
- o VETRI RILEGATI AL PIOMBO SP. 10 MM

### B) IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI:

MATERIALI NON IDENTIFICATI PERICOLOSI PER LA DESTINAZIONE D'USO PREVISTA.

# C) INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO:

- NON NECESSITA ALCUNA PRECAUZIONE IN MERITO.





## D) MISURE ANTINCENDIO:

TRATTASI DI MATERIALI LIGNEI INFIAMMABILI CHE NON DEVONO ESSERE AVVICINATI A FIAMME LIBERE.

# E) IMMAGAZZINAMENTO

- PARTICOLARE CURA NELL'IMMAGAZZINAMENTO:
  - o NON IMMAGAZZINARE IN AMBIENTI UMIDI;
  - L'IMMAGAZZINAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO SU APPOSITE PEDANE IN ORIZZONTALE O IN PERFETTA PERPENDICOLARITA' COL PAVIMENTO (SE APPOGGIATE ALLE PARETI IN MODO INCLINATO DOPO LUNGO TEMPO TENDONO AD IMBARCARSI).

# F) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

MATERIALI NON CLASSIFICATI TOSSICI.

## G) INFORMAZIONI ECOLOGICHE:

MATERIALI CHE NON NECESSITANO DI PARTICOLARE CURA SE NON QUELLA DELLO SMALTIMENTO DA EFFETTUARSI IN APPOSITE DISCARICHE AUTORIZZATE.

## H) SMALTIMENTO:

VEDI PUNTO G.

## L) INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:

IL TRASPORTO NECESSITA DI PARTICOLARE CURA E ATTENZIONE PERCHE' TRATTASI DI MATERIALE DELICATO CHE E' SOGGETTO AD AMMACCATURE IN CASO DI URTI. DEVE ESSERE PROTETTO CONTRO URTI E UMIDITA', QUINDI TRASPORTATO CON MEZZI IDONEI A NON FAR BAGNARE O INUMIDIRE L'IMBALLO E QUINDI I MANUFATTI.

